


# Vollhartmetall-Schaftfräser zu attraktiven Sonderpreisen (gültig bis 31.12.2025)



## VHM-NINA-HPC-Schaftfräser 38° / K33F - DCHP-II

d₁ h10	Sonderpreis	<b>I</b> 1	12	<b>d</b> 2	BCH	Ζ	Bestell-Nummer			
mm	Euro p. Stück	mm	mm	mm	mm	Zähnezahl	42/30.03, HB	Р	-	•
6,0	19,60	38	8,4	6	0,40	4	423003-000060	M	,	•
8,0	24,00	43	11,4	8	0,40	4	423003-000080	K	•	•
10,0	34,60	50	13,5	10	0,50	4	423003-000100	N		_
12,0	46,70	55	14,5	12	0,50	4	423003-000120	S	,	•
!!!								Н	,	•

Schnittdaten siehe Rückseite






Z = 4 ungleiche Teilung Zentrumschnitt



## Hochleistungs-Vollhartmetallschaftfräser VariMill I 38° / 4-schneidig

d <sub>1</sub> e8	Sonderpreis Euro p. Stück	lı mm	/2 mm	l3 mm	d₃ mm	Radius mm	d <sub>2</sub>	Z Zähnezahl	Bestell-Nummer	D	
mm	20.20	mm	mm						471/70 4000 4144	M	
4,0	30,30	55	12	16	3,6	0,25	6	4	47N704002 LW		•
5,0	30,30	57	13	18	4,6	0,25	6	4	47N705002 LW	K	•
6,0	28,90	57	13	21	5,5	0,25	6	4	47N706002 LW	N	
8,0	36,30	63	16	27	7,5	0,25	8	4	47N708003 LW	S	•
10,0	50,30	72	22	32	9,5	0,50	10	4	47N710004 LW	Н	•
12,0	72,10	83	26	38	11,5	0,50	12	4	47N712005 LW		
16,0	119,80	92	32	44	15	0,50	16	4	47N716006 LW		
20,0	171,00	104	38	55	19	0,50	20	4	47N720007 LW		

Schnittdaten siehe Rückseite





Z = 4
ungleiche Teilung
Zentrumschnitt



#### Empfohlene Schnittwerte für VHM-Schaftfräser

DIN Bezeichnung	6527 lang HPC-Schaftfräs	er
Dozoninang		
Ø-Bereich	4-20	
Zähnezahl Spiralwinkel	4 38°	
Schaft	HA; HB	
Schneidstoff	K33F	
Beschichtung	DCHP-II	Ω
Schnittgeschwindigkeit vc in m/min Kühlung	Vc Trocken/MMS Nass	- N
Werkstoffgruppe		
P Unlegierte Stähle – Automatenstähle bis 450 N/mm²	160	2
bis 650 N/mm <sup>2</sup>	155	2
bis 850 N/mm <sup>2</sup>	150	2
bis 950 N/mm <sup>2</sup>	140	2
bis 1100 N/mm²	130	2
Niedrig legierte Stähle bis 600 N/mm²	150	2
bis 950 N/mm²	140	2
bis 1100 N/mm <sup>2</sup>	130	2
bis 1300 N/mm <sup>2</sup>	125	2
Hoch legierte Stähle bis 700 N/mm²	400	2
bis 1150 N/mm <sup>2</sup>	120 110	2
M Nicht rostender Stahl	110	-
ferritisch/martensitisch	100	1
martensitisch	95	1
austenitisch, austenitisch/ferritisch K Gusseisen	85	1
Grauguss bis 180 HB	215	2
Grauguss bis 260 HB	185	2
Kugelgraphitguss bis 160 HB	185	2
Kugelgraphitguss bis 250 HB	155	2
Temperguss bis 130 HB Temperguss bis 230 HB	155 140	2
N Alu-Legierungen	140	-
Alu-Knetlegierungen 250 N/mm2	720	3
Alu-Knetlegierungen 350 N/mm2	750	3
Alu-Gusslegierungen <= 12% Si bis 250 N/mm <sup>2</sup> Alu-Gusslegierungen <= 12% Si bis 300 N/mm <sup>2</sup>	815 815	3
Alu-Gusslegierungen <= 12% Si bis 300 N/mm²	750	3
Magnesium 1276 of Sie 100 William	785	3
Kupfer- und Kupferlegierungen		
Kupfer-Automatenlegierung, Blei > 1%	250	3
Bronze, Messing Kupfer, Bleifreies Kupfer, Elektrolytkupfer	280 235	3
Kunststoffe	200	
Duroplaste, Thermoplaste	155	3
Faserverstärkte Kunststoffe	175	3
Hartgummi, Holz	205	3
Graphit S Warmfeste Legierungen	265	3
Fe-Basis bis 650 N/mm <sup>2</sup>	85	1
Fe-Basis bis 750 N/mm <sup>2</sup>	85	1
Cr-Ni-Basis bis 800 N/mm <sup>2</sup>	80	1
Cr-Ni-Basis bis 950 N/mm <sup>2</sup>	70	1
Cr-Ni-Basis bis 1100 N/mm² Titan- und Titanlegierungen	60	1
Reintitan/Titanlegierungen bis 850 N/mm <sup>2</sup>	95	1
Titanlegierungen bis 1200 N/mm <sup>2</sup>	80	1
H Gehärtete Stähle		
40-48 HRC	35	1
48-56 HRC 56-65 HRC		
Hartguss bis 48 HRC		٠

Die angegebenen Werte sind Richtwerte und gelten beim Einsatz auf dynamisch steifen Maschinen unter Verwendung von einwandfreien Spannzeugen. Die Rundlaufabweichung beim rotierenden Werkzeug sollte 0,015 nicht überschreiten.

Schlichten V <sub>c</sub> Schlichten = V <sub>c</sub> x 1,3	Schruppen V <sub>c</sub> Schruppen = V <sub>c</sub> x 1,0	Nutfräsen V <sub>c</sub> Nutfräsen = V <sub>c</sub> x 0,7			
$a_{p} = 0.05 \times d_{1}$	$a_e = 0.5 \times d_1$	$a_{\theta} = 1.0 \times d_1$			

#### (VSR) Vorschubreihe 1

	~ .	~ ^	~ ^	~ 40	~ 10	G 40	~ ^^
Zustellung	Ø 4	Ø6	Ø8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
radial	f <sub>z</sub>	fz	f <sub>z</sub>	Ť <sub>z</sub>	t <sub>z</sub>	Ť <sub>z</sub>	t <sub>z</sub>
a。 in mm	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z
0,2	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,090	0,110
0,5	0,025	0,035	0,050	0,060	0,070	0,090	0,110
1	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110
2	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105
4	0,010	0,025	0,035	0,050	0,055	0,080	0,100
6		0,020	0,035	0,045	0,050	0,075	0,095
8			0,030	0,045	0,045	0,070	0,090
10				0,040	0,040	0,065	0,085
12					0,040	0,060	0,080
14						0,050	0,075
16						0,050	0,070
18							0,060
20							0,060

### (VSR) Vorschubreihe 2

Zustellung	Ø 4	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
radial	f <sub>z</sub>	fz					
a. in mm	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z
0,2	0,040	0,050	0,060	0,080	0,090	0,110	0,140
0,5	0,030	0,045	0,060	0,080	0,090	0,110	0,140
1	0,025	0,040	0,055	0,075	0,080	0,100	0,130
2	0,020	0,040	0,050	0,070	0,075	0,100	0,130
4	0,020	0,035	0,045	0,065	0,070	0,090	0,120
6		0,030	0,045	0,060	0,070	0,090	0,120
8			0,040	0,055	0,065	0,080	0,110
10				0,050	0,060	0,075	0,110
12					0,050	0,075	0,100
14						0,070	0,100
16						0,060	0,090
18							0,090
20							0,080

#### (VSR) Vorschubreihe 3

Zustellung radial	Ø 4 f <sub>z</sub>	Ø 6 f <sub>z</sub>	Ø 8 f <sub>z</sub>	Ø 10 f <sub>z</sub>	Ø 12 f <sub>z</sub>	Ø 16 f <sub>z</sub>	Ø 20 f <sub>z</sub>
a, in mm	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z	mm/Z
0,2	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,180	0,220
0,5	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,180	0,220
1	0,045	0,070	0,090	0,110	0,130	0,170	0,210
2	0,040	0,060	0,080	0,110	0,120	0,165	0,200
4	0,040	0,055	0,075	0,100	0,115	0,160	0,190
6		0,050	0,070	0,090	0,110	0,150	0,180
8			0,060	0,085	0,100	0,145	0,170
10				0,080	0,100	0,140	0,160
12					0,090	0,130	0,150
14						0,120	0,140
16						0,110	0,130
18							0,130
20							0,120